Comment mettre à jour votre Honor 8

Votre téléphone Honor bénéficie de différentes mises à jour permettant d'améliorer sa performance tout au long de sa durée de vie. Pour connaitre la version logicielle de votre produit veuillez suivre les étapes décrites dans le guide « *Comment identifier la version logicielle utilisée dans votre Honor 8* ».

Pour votre information, depuis Mars 2018, la dernière version logicielle disponible est « B403 ».

<u>NB</u>: Il a été découvert que, lorsque le téléphone est connecté sur certaines bandes de fréquences spécifiques, et utilisé sur la tranche inférieure du Produit, à 5mm du corps, la version logicielle « *B131* » de votre Honor 8 pouvait, parfois, excéder de 0.110W/Kg, lors de son utilisation, la limite de Débit d'Absorption Spécifique (« DAS ») de 2W/Kg.

Ainsi nous recommandons à tous les utilisateurs qui n'ont pas encore mis à jour leur téléphone, de procéder à celle-ci. Toutes les versions logicielles « *B389* » et suivantes¹ intègrent automatiquement les mécanismes assurant la conformité du téléphone et remédient ainsi à ce possible dépassement.

1. Versions logicielles du Produit antérieures à « B360 ».

Toutes les versions logicielles antérieure à la version « *B360* » (de « *B131* » à « *B360* »), nécessitent, pour bénéficier de la dernière mise à jour, de procéder à une mise à jour en deux étapes :

- Une première étape de mise à jour permet d'obtenir la version logicielle « B360 ».
- Ensuite, après redémarrage du téléphone, une nouvelle mise à jour vous est proposée pour passer à la version « *B403* ».

Ces deux étapes sont justifiées par le changement de version Android du Produit. En Effet, les versions « *B1XX* » utilisent les versions Android M, alors que les versions « *B3XX* » et suivantes utilisent les versions Android N. En raison du nombre significatif de changements entre les versions Android M et N, il est normal et courant de passer par ce type d'étape intermédiaire.

Mise à Jour de FRD-L09C432B1XX vers FRD-L09C432B360

Étape 1: cliquez sur "Paramètres" comme indiqué dans la figure 1

Étape 2: cliquez sur "Mise à jour" comme indiqué dans la figure 2

Étape 3: cliquez sur "Rechercher les mises à jour" comme indiqué dans la figure

Étape 4: la version de mise à jour disponible « *B360* » s'affiche comme indiqué dans la Figure 4

Étape 5: cliquez sur " *Mettre à jour* " comme indiqué dans la figure 5

¹ Versions: « B394 », « B398 », « B399 », « B401 », « B402 », « B403 »

Étape 6: après la mise à jour, rallumez le téléphone et assurez-vous que la version logicielle correcte est utilisée comme indiqué dans la Figure 6

Appels d'urgence uniqu 📓 🛛 📓 🙈 🖬 26 % 📖 1	3:56 Appels d'urgence uniqu 😫 … 🔟 🥋 🖻 26 % 🔲 13:	56 Appels d'urgence uniqu 🗷 … 🛛 🖾 🎧 🖬 26 % 💷 13:57
	Paramètres	Mises à jour
Musique Vidéos Agenda Email	S Assistance intelligente	
S 🚺 💟 🔅	Ne pas déranger Désactivé	
Themes Gestion. Tél. HiCare Paramètre	es 🙆 Huawei ID	
	Comptes	
same oums memeures apps Jeux	G Google	Rechercher les mises à jour
	Applications	Nouvelle version • FRD-L09C432B360 >
	Paramètres avancés	Version actuelle > FRD-L09C432B131
	1 Mises à jour	
	A propos du téléphone	>
Figure 1	Figure 2	Figure3
Appels d'urgence uniqu 🔮 … 📓 🎧 🖨 26 % 💽 13 Mises à iour	3:57 Appels d'urgence uniqu 👻 … 🖼 🚓 🖬 26 % 💽 13: Mises à iour	 Appels d'urgence uniquem N ≈ D 33 % ► 14:17 À propos du téléphone
	O [*] Téléchargé	EMUI
Mise à jour rapide		Infos réglementaires
Toucher Mise à jour rapide pour télécharger et procéder à la mise à jour (rédémarrage requis).		Nom de l'appareil Honor 8 >
FRD-L09C432B360 2,38 G	o FRD-L09C432B360 2,38 Go	Numéro du modèle FRD-L09
Journal des modifications	Journal des modifications	Numéro de build FRD-L09C432B360
EMUI 5.0 conçu par Huawei et basé sur le récemment sorti Android 7.0. Le tout nouvel EMUI 5.0 est inspiré par les nuances de bleus et de blancs offertes par la Mer Énée. L'interface est	EMUI 5.0 conçu par Huawei et basé sur le récemment sorti Android 7.0. Le tout nouvel EMUI 5.0 est inspiré par les nuances de bleus et de blancs offertes par la Mar Égée. L'interface et	Version EMUI 5.0
simple, intuitive, et EMUI 5.0 offre de meilleures performances grâce à une puissance accrue, ce qui permet au téléphone de fonctionner de manière plus fluide.	George Construction of the	Version d'Android 7.0
\triangleleft \bigcirc \Box	\triangleleft \bigcirc \Box	$\triangleleft \bigcirc \Box$
Figure 4	Figure 5	Figure 6

2. <u>Versions logicielles du Produit « B360 » ou ultérieures</u>

Pour bénéficier de la dernière mise à jour il suffit de télécharger et installer celle-ci dans les conditions visées ci-dessous : **Mise à niveau de FRD-L09C432B3XX vers FRD-L09C432B403**

Étape 1: cliquez sur "Paramètres" comme indiqué dans la figure 7

Étape 2: cliquez sur "Mise à jour système" comme indiqué dans la Figure 8

Étape 3: cliquez sur "Rechercher les Mises à jour" comme indiqué dans la Figure 9

Étape 4: la version de mise à jour disponible « B403 » s'affiche comme indiqué dans la Figure 10

Étape 5: cliquez sur "Mettre à jour" comme indiqué dans la figure 11

Étape 6: après la mise à jour, rallumez le téléphone et assurez-vous que la version logicielle correcte est utilisée comme indiqué dans la Figure 12



🗋 🛜 🎽 32 % 💷 14:38

Appels d'urgence uniquem Ψ		🛇 🕅 🙈 🎢 23 % 📭 16:51	
Paramètres			
G	Google	>	
**	Identifiant Huawei ID	>	
8	Comptes	>	
8	Applications	>	
<u></u>	Autorisations	>	
	Mémoire & stockage	>	
Ī	Batterie	>	
2	Application jumelle	>	
Ø	Paramètres avancés	>	
ſ	Mise à jour système	•	
I	À propos du téléphone	>	
	\triangleleft \bigcirc		

Figure 8

Figure 11





Figure 9



Figure 10

2,50 Go

Appels d'urgence uniquem...

Mise à jour système

FRD-L09C432B403-FULL

Journal des modifications

 \triangleleft

avec les correctifs sécurité Google.

EMUI

5.0

Les packages de mise à jour sont téléchargés sur le stockage interne/carte SD

Cette mise à jour améliore la sécurité du système

Toucher Mise à jour rapide pour télécharger et procéder à la mise à

MISE À JOUR RAPIDE